



林野庁所管治山施設





民家への被害



和歌山県 西牟婁郡 かみとんだちょう 上富田町 岩田地内での地すべり崩落について

平成18年7月7日9:00現在
国土交通省 砂防部保全課

和歌山県 上富田町 岡川(県管理2級河川)の左岸側において、地すべりの崩落が発生

発生日時 7月6日 午前5時頃

地すべり概要 幅 約 120m
最大崩落高 約 45m

避難状況 7世帯13名(H18.7.7 9:00現在)

被害状況

- ・ 人的被害なし。
- ・ 全壊4戸(うち民家2戸)、半壊 1戸、一部損壊1戸
- ・ 県道(上富田南部線)および岡川への土砂流出なし。
- ・ 県道通行止(H18.7.7 9:00現在:迂回路あり)

応急対策

- ・ 衛星通信車を配備し、現地の情報収集支援(近畿地方整備局)
- ・ 河川および県道への流出防止のため大型土のうの設置(和歌山県)