

平成19年 台風4号及び梅雨前線による大雨に伴う土砂災害

砂防部保全課
H19.7.15 19:00

土砂災害報告件数 **201件 (30県)**

負傷者3名 (熊本県宇城市 1名、阿蘇市1名、大分県別府市1名)

家屋被害 : **全壊10戸**、**半壊 3戸**、**一部破損 23戸**

※数字は速報値であるため、今後修正もあり得る。

○九州地方整備局により、**宮崎県内**を
ヘリ調査中(19:00現在)

○近畿地方整備局は、7/16(明日)
近畿管内をヘリ調査予定

土砂災害発生状況 (7/5~)					
都道府県	件数	負傷者	家屋被害(戸)		
			全壊	半壊	一部損壊
北海道					
青森県					
岩手県					
宮城県	1				
秋田県					
山形県					
福島県	4				
茨城県					
栃木県					
群馬県	1				
埼玉県	3				
千葉県					
東京都					
神奈川県	10				
新潟県	1				
富山県					
石川県					
福井県	2				
山梨県	2				
長野県	1				
岐阜県	2				
静岡県	8				1
愛知県					
三重県	6				
滋賀県	3				
京都府	3				
大阪府					
兵庫県	1				
奈良県	3				1
和歌山県	12				
鳥取県	1				
島根県					
岡山県	2				2
広島県					
山口県	4				1
徳島県					
香川県					
愛媛県	11				
高知県	11				
福岡県	4				
佐賀県	10				
長崎県	5				3
熊本県	39	2	3		2
大分県	9	1			2
宮崎県	24				8
鹿児島県	17		7	3	3
沖縄県	1				
合計件数	201 (30県)	3 (2県)	10 (2県)	3 (1県)	23 (9県)

7/15発生


鹿児島県 垂水市 二川
郵便局と人家1戸全壊



7/6発生



7/6発生



あそし いちのみやまち さ かなし

熊本県 阿蘇市 一の宮町 坂梨地先

国道265号の崩落により車両2台が転落 (1名軽傷)

7/7発生



うきし おがわまち きたかいとう ひらばら

熊本県 宇城市 小川町 北海東 平原

(負傷者 1名)

7/6発生




べっぶし はまわき やまがちく

大分県 別府市 浜脇 山家地区

(負傷者 1名)





7月15日発生

たるみずし ふたがわ

鹿児島県 垂水市 二川地先

土石流により郵便局と人家1戸**全壊**



7月15日発生

よこすかし

たうらちょう

神奈川県 横須賀市 田浦町1-15

がけ崩れによりマンションの2Fに土砂流入



熊本県 美里町 志道原地先

土石流により 人家**2戸全壊**、床上浸水2戸





7月11日発生

鹿児島県

きもつきぐん みなみおおすみちよう
肝属郡 南大隅町

さたごおり はましり
佐多郡 浜尻地区

土石流により**全壊4戸**



7月15日発生

みなみ
山梨県 南アルプス市 駒場地先

こまば

土石流が 県道甲斐芦安線に流出



のべおかし とみやままち とみやま
宮崎県 延岡市 富山町 富山



7/14発生

公民館・車が滑落、人家一部損壊
避難により人的被害なし



ひゅうがし ひちや たけのうえ
宮崎県 日向市 日知屋 竹の上



7/13発生

たなべし なかへちちょう たかはら
和歌山県 田辺市 中辺路町 高原



7/13発生



川田原川 7/4・11発生

全壊1戸

H19.7.11崩壊

H19.7.4崩壊

きもつきぐん みなみおおすみちょう こおり かわたはら
 ↑鹿児島県 肝属郡 南大隅町 郡 川田原



7/6発生

まくらざし さくらやまにしまち ゆあな
 ↑鹿児島県 枕崎市 桜山西町 湯穴



あいらくん かじきちょう へがわ つるはら
 ↑鹿児島県 始良郡加治木町 辺川 鶴原



7/10発見

しもましきぐん みさとまち さかいし
 ↑熊本県 下益城郡 美里町 境石



7/7発生

あそぐん にしはらむら かわはら
 ↑熊本県 阿蘇郡 西原村 河原



7/6発生

やつしろし さかもとまち なかつみち
 ↑熊本県 八代市 坂本町 中津道



7/6発生

全壊

かみましきぐん やまとまち こうまちく
 ↑熊本県 上益城郡 山都町 甲馬
 (家屋全壊1戸 避難により人的被害なし)



7/10発見 直轄エリア内

やつしろし いずみまち ほうのき
 ↑熊本県 八代市 泉町 朴の木