



地すべりの専門家による技術指導(静岡県浜松市天竜区)

平成25年4月24日9時現在
水管理・国土保全局砂防部保全課

- はままつし てんりゅうく はるのちようすぎ かどしま
- ・派遣先：静岡県浜松市天竜区春野町杉「門島地区」
 - ・派遣要請：平成25年4月23日(火)【静岡県からの要請】
 - ・派遣期間：平成25年4月23日(火)
 - ・派遣メンバー：


独立行政法人 土木研究所 土砂管理研究グループ

地すべりチーム 上席研究員 石井 靖雄
主任研究員 杉本 宏之
交流研究員 野田 稔久



● 被害の状況

地すべり発生【人的被害:なし 家屋被害:なし】



● 技術指導状況



【専門家による助言概要】

- 今回の崩落の上流側 L=35m、下流側L=45mに亀裂があり上下流に拡大する可能性あり
- 后背地への地すべり拡大に対する監視が必要(現時点では変状は見られない)
 - ・伸縮計による移動量の監視
 - ・ボーリングを現計画位置の山側に追加するとともに、孔内傾斜計等ですべり面深さの把握及び地下水位観測
 - ・移動杭により平面的な動きの継続調査
- 今後、調査結果によって対策工を検討する必要がある 等