

静岡県浜松市天竜区春野町杉 ^{てんりゅうく はるのちょうすぎ} 「門島地区」^{かどしま} 地すべりの状況


平成25年5月17日17時現在
水管理・国土保全局砂防部保全課




4月22日撮影




4月24日撮影(23日地すべり崩壊後)



4月26日撮影(25日上流側拡大後)



4月28日撮影(26日下流側拡大後)



5月16日撮影