


きたあづみぐん おたりむら いけばら
 平成25年4月22日に長野県北安曇郡小谷村池原地区で発生した地すべりに対して
災害関連緊急地すべり対策事業を実施します。

砂防部 保全課
 平成25年6月27日

融雪に伴い発生した地すべりに対して、長野県が緊急的に対策工事を実施します。(事業費:約1.3億円)


位置図



【池原地区(長野県)】

- 発生日時 : 平成25年4月22日
- 保全対象 : 県道、JR大糸線、姫川
- 地すべり規模 : 長さ90m × 幅60m
土量約25,200m³
- 主な対策工 : 横ボーリング工
アンカー工

平面図




①全景写真



JR大糸線
 県道川尻小谷糸魚川線
 一級河川姫川



②地すべりによってできた滑落崖(高さ1.6m)



横断図

過去に対策済
 応急工事で対策済
 本事業で実施