



せんぼくし たざわこ たざわ くようぶつ

- ・派遣先：秋田県仙北市田沢湖田沢供養佛
- ・派遣要請：平成25年8月 9日(金)【秋田県からの要請】
- ・派遣期間：平成25年8月10日(土)
- ・派遣メンバー：
国土技術政策総合研究所 危機管理技術研究センター
砂防研究室 蒲原 室長ほか



● 被害の状況

8月9日11:50頃 土石流発生
【人的被害:死者6名、負傷者2名
人家被害:全壊5戸、半壊1戸】



● 技術指導状況



現地における技術指導



仙北市長への説明

【専門家による助言概要】

- 崩壊の滑落面には湧水や落ち残りは見られないことから、直ちに再移動の危険性は高くない
- 崩壊により堆積している土砂は不安定な状態にあり、湧水も見られることから、降雨により再移動しやすい
- 捜索・復旧活動は降雨や流水の濁りに注意して実施すべき
- 今回の調査は崩壊地内の調査を行えなかったため、早い段階で詳細な調査が必要