


# 秋田県仙北市田沢湖田沢供養佛の土石流災害について



**<降雨の状況>**  
 小先達雨量観測所(総降水量272mm、時間最大雨量74mm)

**<被害の概要>** ※秋田県公表資料より

- 土石流の発生時期(9日11:50頃)
- 被害の状況(13日現在)
  - ・人的被害 **死者6名、負傷者2名**
  - ・人家被害 **6棟(全壊5棟、半壊1棟)**
  - ・避難勧告対象 **15世帯、37名**

【土石流発生状況】



【家屋被害状況】



【専門家による現地調査】



国総研 砂防研究室の専門家による現地調査を実施 (8月10日)