※下線 : 追加または更新箇所

なぎそまちよみかき

長野県木曽郡南木曽町読書で 発生した土石流災害

みどの なぎそまち よみかき

1)場 所 : 長野県 木曽郡 南木曽町 読書 三留野地区


2) 発災日時 : 平成26年7月9日(水) 17時40分頃

なしざわ おおさわだがわ 3) 土石流発生箇所 : 梨子沢、大沢田川


4)被災の概要

・土石流により家屋にいた家族4名(母親と男の子3名)が流され、 うち1名(12歳男児)が死亡、3名軽傷

· 人家被害 全壊: 10戸、一部損壊: 3戸(7/31 13:00 長野県発表)



1, 気象状況



2,被害状況

(1)南木曽町の被害状況(7月<u>31</u>日 <u>13:00現在</u> 長野県発表)

都道府県名		市町村名		人的被害			人家被害		
				死者	行方 不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
長野県	件	南木曽町	1件	1名	1	3名	<u>10戸</u>	_	<u>3戸</u>









土石流による被害状況

(1)土砂災害に対する専門家の派遣(現地調査・技術指導)

国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 砂防研究室 室長 蒲原 潤一

独立行政法人 土木研究所 土砂管理研究グループ 火山・土石流チーム 主任研究員 藤村 直樹 交流研究員 吉永 子規

計3名(7月10~11日)









長野県副知事、南木曽町長への調査結果報告

(2)中部地方整備局のヘリコプター「まんなか号」及び 無人飛行機(UAV)による上空からの現地調査



(3)TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の派遣

- ■7月11日にTEC-FORCE隊を派遣し、土石流災害の被災状況調査を実施。
- ■7月13日に南木曽町長に被災状況の調査結果を報告。









小梨子沢で見つかった10mを超える巨石



渓流の荒廃調査






南木曽町長への調査結果報告

- (4)応急復旧
- ①大型土のうを設置する緊急工事7月10日 工事着手
- ②梨子沢第2砂防堰堤の緊急除石工事 7月13日 工事着手 7月18日 進入路が完成し、除石作業に着手




除石作業状況(H26.7.18)




3. 対応状況

- (5)7月14日(月)「土砂災害警戒避難に関する検討会」 にて警戒避難基準を検討。南木曾町は14日から下記 基準で避難体制を運用開始
 - 避難開始の基準時間雨量10mmまたは連続雨量50mmを観測した場合
 - 避難解除の基準12時間連続無降雨を観測した場合



- (6)土石流センサーの設置
 - ■7月14日 梨子沢にワイヤーセンサー設置(2か所)
 - ■7月15日 同沢にワイヤーセンサー設置(3か所)





ワイヤーセンサー

■土石流感知ワイヤーセンサー設置状況 (7月14日 梨子沢第1砂防堰堤)

4,砂防堰堤により土石流を捕捉

<梨子沢第2砂防堰堤の状況>



(H26.6.16撮影)




5, 砂防堰堤の新設等に着手

きそぐん なぎそまち よみかき なしざわ 長野県木曽郡南木曽町読書地区(梨子沢)で発生した土石流に対し、

- ●再度災害防止を目的に、<u>緊急的に砂防堰堤2基の整備</u>を実施 (砂防災害関連緊急事業:<u>約5.9億円</u>)
- ●土石流を捕捉する際に<u>一部損傷した砂防堰堤1基の復旧</u>を実施 (直轄河川等(砂防)災害復旧事業:<u>約2.2億円</u>)

事業費計:約8.0億円



土石流の様子

<平成26年7月9日17時41分15秒~23秒>



2014年07月09日 17時41分21秒

7月9日17時41分15秒



7月9日17時41分21秒



7月9日17時41分22秒



7月9日17時41分23秒



国土交通省 砂防部