

熊本地震により崩壊した阿蘇山北側斜面で梅雨時期の降雨により土砂流出が発生

崩壊箇所: 熊本県 阿蘇市 乙姫地先


状況: 地震後の6月から7月にかけての降雨が原因と考えられる土砂流出が発生



(国土地理院HPより(<http://maps.gsi.go.jp/>))



撮影日 平成28年5月31日
国土地理院撮影



撮影日 平成28年7月18日
国土地理院撮影

