

# 平成30年7月豪雨により徳島県三好市で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

平成30年7月豪雨に伴い発生した地すべりに対して、徳島県が緊急的な対策工事を実施します。

## ● 仏子地区



**【仏子地区】**  
徳島県三好市山城町仏子  
発生日時 : 平成30年7月7日  
保全対象 : 人家4戸、市道、  
一級河川仏子谷川  
崩壊の規模 : 幅70m 長さ350m  
主な対策工 : 横ボーリング工  
アンカー工 等

全景(対策イメージ)

③市道を頭部とした崩壊状況

W=約70m

①頭部の崩壊状況

アンカー工

横ボーリング工

W=約15m

仏子栗山線

仏子塩塚線

仏子谷川

L=約350m

鋼製フトンカゴ工

②被災箇所の末端部全景

.....地すべり範囲