

平成30年7月豪雨により山口県下関市で発生した土砂災害に対して

緊急的な地域防災がけ崩れ対策事業を実施します

国土交通省砂防部
平成30年10月10日

しものせきし

平成30年7月豪雨に伴い発生したがけ崩れに対して、下関市が緊急的な対策事業を実施します。

むかひやまちちょう

しものせきし おいりちよう

ちようふまつおだきたまち

ちようふまんじゅちよう

ひこしまほんむらまち

ゆりの

●向山町(一)(2)地区、汐入町(2)地区、長府松小田北町(一)(1)地区、長府満珠町(一)(7)地区、彦島本村町(一)(19)地区、百合野地区

【向山町(一)(2)地区】

しものせきし むかひやまちよう

山口県下関市向山町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅8m 高さ7m

主な対策工 : 法面工

【汐入町(2)地区】


しものせきし おいりちよう

山口県下関市汐入町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅10m 高さ9m

主な対策工 : 法面工



斜面崩壊状況



斜面崩壊状況



【長府松小田北町(一)(1)地区】

しものせきし ちようふまつおだきたまち

山口県下関市長府松小田北町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅16m 高さ9m

主な対策工 : 法面工

【長府満珠町(一)(7)地区】

しものせきし ちようふまんじゅちよう

山口県下関市長府満珠町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅9m 高さ7m

主な対策工 : 法面工

【彦島本村町(一)(19)地区】

しものせきし ひこしまほんむらまち

山口県下関市彦島本村町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅13m 高さ9m

主な対策工 : 法面工

【百合野地区】

しものせきし とよたちよう

山口県下関市豊田町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅16m 高さ5m

主な対策工 : 法面工



斜面崩壊状況



斜面崩壊状況



斜面崩壊状況



斜面崩壊状況