## 【施設効果事例】群馬県東吾妻町岩下大沢川砂防えん堤

○ 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨により土石流が発生したものの、群馬県 が整備した砂防えん堤が土砂・流木を捕捉し、下流地域への被害を未然に防止



発生日 : 令和元年10月12日

降雨状況 :連続雨量 322mm (10月11日16時~10日23時)

(松谷雨量観測所) 時間最大雨量 39mm (10月12日17時~18時)


発生箇所 :群馬県東吾妻町岩下

捕捉量 :約1,300m3

群馬県吾妻郡東吾妻町

## 土石流発生前





## 土石流発生後

