


# 令和元年10月13日に岩手県田野畑村で発生した土砂災害に対して 緊急的な地域防災がけ崩れ対策事業を実施します

国土交通省砂防部  
令和元年12月16日


令和元年10月13日の台風第19号に伴い発生したがけ崩れに対して、田野畑村が緊急的な対策事業を実施します。

## ● 嶋越1号地区、平井賀2号地区、菅窪地区



### 【平井賀2号地区】

いわてけん たのはたむら らが  
岩手県田野畑村羅賀地内  
発生日時 : 令和元年10月13日  
崩壊の規模 : 幅8m 高さ45m  
主な対策工 : 擁壁工



### 【菅窪地区】

いわてけん たのはたむら すげのくぼ  
岩手県田野畑村菅窪地内  
発生日時 : 令和元年10月13日  
崩壊の規模 : 幅17m 高さ7m  
主な対策工 : 法面工



### 斜面崩壊状況



### 【嶋越1号地区】

いわてけん たのはたむら まつまえさわ  
岩手県田野畑村松前沢地内  
発生日時 : 令和元年10月13日  
崩壊の規模 : 幅20m 高さ9m  
主な対策工 : 法面工



### 斜面崩壊状況

