



# 令和2年7月豪雨により長野県小川村で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

国土交通省砂防部  
令和2年7月29日

令和2年7月豪雨により発生した地すべりに対して、長野県が緊急的な対策事業を実施します。

## ● 中牧地区

位置図



県道に亀裂が発生(地すべり頭部)



崩壊した土砂が斜面内に堆積



村道に崩壊土砂が流出



## 【中牧地区】

かみみのちぐん おがわむら なかまき

長野県上水内郡小川村中牧地内

- ・ 発生年月日：令和2年7月8日
- ・ 保全対象：県道、村道
- ・ 崩壊規模：長さ140m、幅60m
- ・ 主な工法：大型土のう設置 等

(応急対策)