

令和2年7月豪雨により長野県小川村で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和2年8月14日


令和2年7月豪雨により発生した地すべりに対して、長野県が緊急的な対策事業を実施します。

なかまき

●中牧地区

位置図

長野県



中牧地区

【中牧地区】


かみみのちぐん おがわむら なかまき

長野県上水内郡小川村中牧地内

- ・発生年月日：令和2年7月8日
- ・保全対象：県道、村道
- ・崩壊規模：長さ140m、幅60m
- ・主な工法：横ボーリング工等
(大型土のう設置等)

※ ()内は7月29日に一部先行着手した内容

全景写真



県道に亀裂が発生(地すべり頭部)



崩壊した土砂が斜面内に堆積



村道に崩壊土砂が流出

