

井口台4号砂防堰堤が土石流を捕捉し被害を防止(広島市西区井口台3丁目)

発生箇所 : 広島県広島市西区井口台3丁目

災害発生日 : 令和2年7月6日

降雨状況 : 累加雨量 231mm

最大時間雨量 27mm

発生状況 : 土石流捕捉量 約1,200m³

7月6日の豪雨に伴う土石流を砂防堰堤が捕捉
下流の住宅地への被害を未然に防止

H11, H26, H30と土砂災害が相次いでおり、
当該施設は直轄砂防事業によりH29年に完成

撤去状況 : 今後の土石流に備えるため、7月13日より
土砂撤去作業を開始し、8月24日に完了

報道 : 多くの報道があり、土砂災害に対する地元の
関心が高いことが伺える。

(テレビ報道4社、新聞報道4社)



土石流発生前 (H29.3撮影)



土石流発生直後 (R2.7.7撮影)



土砂撤去後 (R2.8.20撮影)

