


# 【施設効果事例】 長野県木曾郡木曾町 岩屋沢砂防堰堤


○令和2年7月豪雨に伴う降雨により土石流が発生したものの、長野県が整備した砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、下流流域への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和2年7月7日 (推定)  
降雨状況 : 連続雨量 381mm (7月6日1時~8日11時)  
時間最大雨量 27mm (7月7日18時~19時)  
発生箇所 : 長野県木曾郡木曾町  
捕捉量 : 約3,000m<sup>3</sup>

土石流発生前



土石流発生後

