


【施設効果事例】 静岡県賀茂郡松崎町 雲見入谷竹カラシ

○令和2年7月豪雨に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、静岡県が整備した急傾斜地崩壊防止施設が土砂を捕捉し、周辺人家等への被害を軽減

位置図



発生日 : 令和2年7月4日

降雨状況 : 連続雨量 127mm (7月3日20時~4日9時)


時間最大雨量 31mm (7月4日1時~2時)

かもぐん まつざきちょう くもみ

発生箇所 : 静岡県賀茂郡松崎町雲見

捕捉量 : 約500m³

がけ崩れ発生状況



土砂捕捉状況

