


【施設効果事例】 熊本県球磨郡湯前町 牧良川砂防堰堤1

○令和2年7月豪雨に伴う降雨により土石流が発生したものの、熊本県が整備した砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、下流流域への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和2年7月4日

降雨状況 : 連続雨量 477mm (7月3日7時~4日10時)


時間最大雨量 71mm (7月4日1時~2時)

くまぐん ゆのまえまち

発生箇所 : 熊本県球磨郡湯前町

捕捉量 : 約24,500m³

土石流発生前



土石流発生後

