

なめかわだいいちさぼうえんてい ながのけんきそぐんあげまつまち
滑川第1砂防堰堤(長野県木曾郡上松町)

発生日：令和2年6月14日(日)
 降雨状況：連続雨量86mm
 (6月14日2時～14日23時)
 時間最大雨量 19mm
 (6月14日21時～22時)
 ※須原雨量観測所
 ながのけん きそぐん あげまつまち

発生箇所：長野県木曾郡上松町
 土砂移動状況：土砂捕捉量 **約50,000m3※**
 状況：6月14日(日)の大雨により土砂移動が発生したが、滑川第1砂防堰堤で事前に除石(土砂撤去)して容量を確保していたため、土砂を捕捉することができ、下流地区への被害を未然に防止することができた。また、平成元年より数回にわたり土石流を捕捉。

報道：滑川第1砂防堰堤が土砂災害を防いだ新聞記事が掲載されるなど関心が高い。

※速報値のため今後変動する場合があります

| 滑川第1砂防堰堤 主な既往土砂捕捉実績 | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|
| 年 | H1 | H11 | H16 | H22 |
| 捕捉量(m3) | 200,000 | 50,000 | 80,000 | 64,000 |

長野県木曾郡上松町(下流市街地)




重要交通網、市街地を保全



土砂移動発生前 令和2年6月9日(火)



除石作業状況



土砂移動発生直後令和2年6月15日(月)

