## 【施設効果事例】相田1号砂防堰堤(広島県広島市安佐南区相田7丁目

災害発生日:令和3年8月14日

降雨状況 :累加雨量 576mm 時間最大雨量 33mm

※相田雨量観測所

発生箇所 : 広島県広島市安佐南区相田7丁目

土砂捕捉量:約1,500m3

状 :8月11日からの前線による大雨に伴い土

石流が発生したが、砂防堰堤及び遊砂地が

整備されており土砂及び流木を捕捉。 下流人家等への被害を未然に防止した。

(参考) 対象渓流の土砂災害警戒区域内の人家戸数653戸








## 土石流発生前 (R3.5.26撮影)





## 土石流発生直後(R3.8.15撮影)

