

ほんざわかかわ おかやし かわぎしひがし
【施設効果事例】本沢川砂防堰堤 (長野県岡谷市川岸東)

災害発生日 : 令和3年8月15日
 降雨状況 : 連続雨量 386mm
 : 時間最大雨量 46mm
 ※下浜雨量観測所
 発生箇所 : 長野県岡谷市川岸東
 状況 : 8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流地区やJR中央本線等への被害を未然に防止した。

位置図



全景



土石流発生前 (H25.8.28撮影)



土石流発生後 (R3.8.20撮影)

