


# 【施設効果事例】<sup>かやま</sup> 萱間<sup>やたのや</sup>谷田ノ谷地区 急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県袋井市)

災害発生日：令和3年7月2日  
 降雨状況：連続雨量 144mm  
           時間最大雨量 22mm  
           ※袋井雨量観測所  
 発生箇所：静岡県袋井市萱間  
 状況：7月1日からの大雨によりがけ崩れが発生したが、急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

位置図



全景



## がけ崩れ発生状況



## 土砂捕捉状況



※人家集落に被害無し