

# 風祭第1砂防堰堤及び風祭沈砂土工が土砂を捕捉し被害を防止(富士宮市山宮)

災害発生日：令和3年8月18日  
 降雨状況：連続雨量 715mm (8月12日15時～19日4時)  
 時間最大雨量 84mm (8月18日6時～7時)  
 ※品荒雨量観測所 (国土交通省設置：静岡県富士宮市山宮：風祭川流域内)

発生箇所：静岡県富士宮市山宮 (風祭川)

土砂捕捉量：合計約32,000m<sup>3</sup>  
 (風祭第1砂防堰堤：約20,000m<sup>3</sup>、風祭沈砂土工：約12,000m<sup>3</sup>)

状況：8月11日からの前線による大雨に伴い、風祭川において土砂移動が発生したが、砂防施設 (風祭第1砂防堰堤及び風祭沈砂土工) で土砂を捕捉。下流の小学校、公民館、一般家屋等への被害を未然に防止した。

## 位置図

静岡県富士宮市



## 風祭第1砂防堰堤



## 風祭沈砂土工



## 全景

