

【施設効果事例】縦の木川砂防堰堤(長野県上伊那郡箕輪町富田)

災害発生日：令和3年8月15日(推定)

降雨状況：連続雨量319mm(8月12日22時～15日11時)
時間最大雨量25mm(8月15日3時～4時)
※上古田雨量観測所

発生箇所：長野県上伊那郡箕輪町富田


状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。
下流人家等への被害を未然に防止した。

位置図

長野県
上伊那郡箕輪町富田



全景



土石流発生前 (H31.3.20撮影)



土石流発生後 (R3.8.27撮影)

