

# 【施設効果事例】小田井沢川4号砂防堰堤（長野県岡谷市湊）

災害発生日：令和3年8月15日  
 発生箇所：長野県岡谷市湊  
 状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流人家等への被害を未然に防止した。



位置図



全景



土石流発生前（H25.8.26撮影）



土石流発生後（R3.8.20撮影）

