

【施設効果事例】寺の沢砂防堰堤(長野県木曽郡木祖村藪原)

災害発生日：令和3年8月15日(推定)
降雨状況：連続雨量401mm(8月13日3時~15日18時)
 時間最大雨量40mm(8月15日3時~4時)
 ※木曽藪原雨量観測所
発生箇所：長野県木曽郡木祖村藪原
状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。下流人家等への被害を未然に防止した。

位置図


長野県
 木曽郡木祖村藪原



全景



土石流発生前 (H31.4.12撮影)



土石流発生後 (R3.8.27撮影)

