

とろごえがわ


あさみなみ みどりい

国土交通省


【施設効果事例】鳥越川1号砂防堰堤 (広島県広島市安佐南区緑井8丁目)

災害発生日：令和3年8月14日
 降雨状況：累加雨量 541mm
 時間最大雨量 37mm
 ※高瀬雨量観測所
 発生箇所：広島県広島市安佐南区緑井8丁目
 土砂捕捉量：約4,500m³
 状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤及び遊砂地が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流人家等への被害を未然に防止した。

(参考) 対象溪流の土砂災害警戒区域内の人家戸数252戸



土石流発生前 (H29.3.29撮影)



土石流発生直後 (R3.8.15撮影)

