

【施設効果事例】黒川第4砂防堰堤(長野県上伊那郡宮田村地先)

かみいなぐん みやだむら

発生日時 : 令和3年8月14日(推定)

降雨状況 : 累加雨量 546mm
(8月11日0時~15日24時)
時間最大雨量 47mm
(8月14日21時~22時)

※太田切雨量観測所(長野県)

発生箇所 : 長野県上伊那郡宮田村地先
崩壊状況 : 土石流捕捉量 約44,800m³(速報値)
状況 : 8月11日からの大雨により土石流が発生したが、黒川第4砂防堰堤が土砂及び流木を捕捉。下流における人家や、観光拠点である駒ヶ根高原等への被害を未然に防止した。

