

【施設効果事例】山梨県道志村 樅沢堰堤

どうしむら

つばきさわ

○ 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨により土石流が発生したものの、山梨県が整備した砂防えん堤が土砂を捕捉し、下流人家等への被害を未然に防止



土石流発生前

土石流発生後