

平成18年7月20～23日梅雨前線豪雨

- 平成18年7月20～23日梅雨前線豪雨(豪雨の概要)
- 梅雨前線による被災状況【川内川】
- 梅雨前線による被災状況【川内川(鹿児島県さつま町虎居地区)】
- 川内川出水における鶴田ダムの効果
- 鶴田ダムにおける洪水調節状況(速報値)
- 梅雨前線による被災状況【球磨川】

平成18年7月20～23日梅雨前線豪雨

九州南部（鹿児島、熊本、宮崎県）を中心に記録的な豪雨

人的・住家被害の状況(7月3日～)

消防庁調べ:7月24日 8:30 現在



人的被害(人)				住宅被害(棟)					
死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	浸水		
		重傷	軽傷				床上	床下	
4	1	0	14	27	5	36	905	1,760	

注)鹿児島県、熊本県、宮崎県の集計


国管理河川の出水状況(7月17日～ 24日6時時点 九州集計)

はん濫危険水位(危険水位)を超過 4水系 6河川



はん濫注意水位(警戒水位)を超過 8水系 15河川



7月18日0時～23日18時 九州累加レーダ雨量



総雨量 1,000mm超の豪雨



熊本県では約1ヶ月分の雨が3日間で降った

□球磨川水系 山江雨量観測所(7/20～22日 72時間雨量)

634mm(熊本県の7月月別平均降水量の約1.2倍)

鹿児島県では約1ヶ月半分の雨が3日間で降った

□川内川水系 紫尾山雨量観測所(7/20～22日 72時間雨量)

886mm(鹿児島県の7月月別平均降水量の約1.6倍)

梅雨前線による被災状況【川内川】(平成18年7月24日 3:00現在【速報値】)

7月22日 さつま町虎居





7月23日 さつま町宮之城虎居



7月23日 湧水町吉松庁舎付近



梅雨前線による被災状況【川内川(鹿児島県さつま町虎居地区)】



さつま町

①


浸水区域

- ◆さつま町虎居地区
- 7/22 10:00 さつま町災害対策本部設置
 - 10:55 避難勧告発令(308世帯、711人)
 - 11:30 宮之城水位観測所で計画高水位を超える
 - 11:45 鹿児島県へ自衛隊派遣要請(孤立住民救出)
 - 12:25 避難指示発令(911世帯、2124人)
 - 13時過ぎ 自衛隊(60名)到着(船にて救出作業)
 - 14:40 鶴田ダム 異常洪水時の操作開始
 - 19:17 自衛隊ヘリにより上空から残存者なしの確認
 - 7/23 13:00 宮之城水位観測所で計画高水位以下となる
 - 14:00現在 約630戸浸水(国土交通省調べ)

鶴田ダムの洪水調節効果



※数値は速報値であり、今後変わることがあります。

＜川内川宮之城観測所(37k700m)＞〔鹿児島県さつま町〕





鶴田ダムにおける洪水調節状況(速報値)

※表示する数値は全て速報値であり、今後変わることがあります。



梅雨前線による被災状況【球磨川】(平成18年7月24日 3:00現在【速報値】)



芦北町漆口
浸水: 床上6戸

球磨村芋川・淋・池の下
浸水45戸

人吉市大柿
浸水: 床下1戸

球磨村峯・小川
浸水: 床上3戸、床下14戸

人吉市中神町
浸水: 床上1戸

八代市坂本
浸水: 床上2戸、床下2戸