

緑川(熊本県)

平成19年7月 台風第4号及び梅雨前線(概要)

国土交通省 河川局

平成19年7月23日




◆H19.7 台風第4号及び梅雨前線について

台風第4号及び
梅雨前線

高知県、宮崎県、鹿児島県を中心に九州、四国、近畿地方などの広い範囲で記録的な豪雨により甚大な被害が発生

総雨量700mmを越える異常な降雨量

総雨量(7月5日～7月17日)※1




※1 総雨量は気象庁観測データより河川局で算出

※2 主な被害状況は消防庁発表資料より抜粋

主な被害状況(7月15日15時現在)※2

死者:5人
重傷:27人
床上浸水: 189棟
床下浸水:1,309棟



国管理河川の出水状況(7月5日～7月17日)

計画高水位を越えた河川(赤字) 延べ 2水系 2河川

はん濫危険水位を越えた河川(紫字) 延べ 8水系 8河川

避難判断水位を越えた河川(橙字) 延べ11水系15河川

はん濫注意水位を越えた河川(青字) 延べ43水系62河川

◆出水及び対応の状況(緑川水系)

台風第4号及び
梅雨前線

ちゅうこう

- ・中甲橋水位観測所において、はん濫危険水位を超過。(7月6日11:10~11:30、12:10~13:50)
- ・緑川左岸24k400(写真1)、緑川右岸29k600等(写真2)で浸水被害。(床上6戸・床下7戸・田畑約40ha)
- ・現地内田川排水機場に加え、排水ポンプ車3台(熊本河川国道事務所1台、九州技術事務所2台)を熊本市野田地区、甲佐町津志田地区・上揚地区に派遣。浸水被害は解消。
- ・安津橋上流右岸の河岸深掘被災箇所において直轄河川緊急復旧工事を実施。

