



菜生海岸の概要

1. 菜生海岸について

菜生海岸は土佐湾沿岸の東側の室戸市
室戸岬町高浜地区に位置する。



空中写真：1975 年撮影 (国土地理院)



2. 台風 23 号による菜生海岸の被災について

菜生海岸（高知県室戸市室戸岬町高浜地区）

海岸保全施設堤防被災（約 30m 程度） 海岸延長 L=942m

水防警報対象海岸ではない

被災日時(推定)：平成 16 年 10 月 20 日 14：30 頃

2.1 人的被害の状況

- (1) 死者（3 名）
室戸市室戸岬町高浜地区で高波により男性 2 名（8 0 歳、7 5 歳）、8 9 歳女性 1 名が死亡
- (2) 重傷（2 名）
室戸市室戸岬町高浜地区で高波により 5 8 歳男性 1 名、5 2 歳女性 1 名が重傷
- (3) 軽傷（2 名）
室戸市室戸岬町高浜地区で高波により女性 2 名（6 5 歳、7 4 歳）が軽傷


2.2 住家被害等の状況

- (1) 全壊（5 棟）
室戸市室戸岬町高浜西地区越波による（5 棟）
- (2) 半壊（3 棟）
室戸市室戸岬町高浜東地区越波による（1 棟）
室戸市室戸岬町高浜西地区越波による（2 棟）
- (3) 一部損壊（4 棟）
室戸市室戸岬町高浜東地区（3 棟） 室戸岬町高浜西地区（1 棟）
- (4) 床上浸水（6 棟）
室戸市 室戸岬町高浜東地区（3 棟） 室戸岬町高浜西地区（3 棟）
- (5) 床下浸水（3 棟）
室戸市 室戸岬町高浜東地区（3 棟）

2.3 避難の状況

室戸市で高波による越波のため、1 5 時 3 0 分に室戸岬町高浜地区 6 世帯 1 0 名に避難勧告。
⇒ 2 0 時避難勧告解除（総避難者数 6 世帯 1 0 名）

出典：高知県防災情報（第 22 報） 平成 16 年 10 月 25 日 15 時 05 分 発表



2.4 周辺の被災状況

菜生海岸周辺の被災状況は次のとおりであり、本台風で菜生海岸以外にも多数の被災を受けている。

