



2. 海浜地形状況




(北側：室戸見市内側)


(1) 横断面




(2) 横断面




(3) 横断面 被災箇所



(4) 横断面



(5) 横断面 (南側：室戸岬側)



<特徴>

堤防倒壊区間の前浜は周辺区域と比べて相対的に狭く、前浜幅は30m程度で、勾配は1:7~1:8程度である