
5. 堤体(パラペット)の飛散状況

平成 16 年 10 月 20 日(水) 17:00 頃 撮影




















堤体(パラペット)の鉄筋の引張破壊状況(南側)





堤体(パラペット)の鉄筋のせん断破壊状況(北側)



