
- ・流域は鳥が羽を広げたような形
- ・流域を2分する本川天神川と支川 小鴨川が倉吉市の中心部で合流

流域面積	490km ²
幹川流路延長	32km
流域内人口	約6万6千人
想定氾濫区域面積	63km ²
想定氾濫区域内人口	約5万9千人
想定氾濫区域内資産額	約9千億円
主な市町村	倉吉市、三朝町






流域の土地利用




流域の社会環境

気候は日本海側気候

- ・年間約1,700mm程度(瀬戸内側より多雨)
- ・年平均気温は15°C程度(瀬戸内側よりやや低い)




・小鴨川流域がやや多雨傾向




(平成6年~平成16年)

- 中国地方屈指の急流河川 (河床勾配約1/1,000~1/60)
- ・中国地方で日本海へ流入す る他河川と比較しても急流



天神川と近傍河川の縦断図

- ・ラジウムの含有量が多い三朝温泉, 関金温泉が流域内に立地
- 流域の西端は大山隠岐国立公園に 指定
- ・平地では稲作、斜面では梨の栽培 として利用
- 鳥取県は二十世紀梨の収穫量が全国の約5割(全国1位) 流域関係市町の1市3町(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町)で県内収穫量の約4割



全国の二十世紀梨の収穫量

治水上の課題

主な洪水と既定計画の策定

昭和9年9月20日(室戸台風)

直轄事業の契機となった観測史上最大の洪水 推定流量:約3,500m³/s 破損・浸水:約7,300戸

昭和9年

直轄改修工事の開始 計画流量:3,500m³/s

昭和34年9月20日(伊勢湾台風)

推定流量:約2,200m³/s 破損・浸水:135戸

昭和43年

工事実施基本計画の策定

基準地点:小田

計画高水のピーク流量:3,500m³/s(室戸台風実績)

平成2年9月19日(台風)

流量:約1,700m³/s 破損・浸水:なし

平成10年10月19日(台風)

流量:約1,800m³/s 破損・浸水:53戸

出典:流量は「流量年表」記載値、破損・浸水戸数は「水害統計」記載値 ただし、S9.9.20は「鳥取県水災並救護状況」

S34. 9. 20、H10. 10. 19は倉吉河川事務所資料

歴史的な河川改修

天神川・小鴨川合流付近の改修

- ・倉吉市街地は西の小鴨川、東の竹田川(天神川)で 度重なる洪水被害
- ・江戸初期以降、洪水から倉吉市街を守るため、築 堤(千人破戸、二重土手等)を実施





堤防の質的強化対策


堤防は昭和9年室戸台 風を契機に整備されて おり、河床材料を築堤 に利用しているため透 水性が高い箇所が部分 的に存在




現地の状況によりドレーン工法等、漏水対策を 実施中

現況流下能力

本川市街地区間・小鴨川全川で流下能力が不足





建直(1)

① 倉吉線の惨状

②旧倉吉中学校裏の惨状

③堤防が決壊した旧倉吉駅裏

昭和9年9月室戸台風による浸水区域

浸水区域

治水上の課題


- ・倉吉市街地区間における流下能力が、天神川では約500m³/s、小鴨川では 約900m³/s、計画流量に対して不足
- ・堤防の漏水対策や浸透対策等の質的強化が必要

基本高水のピーク流量

既定工事実施基本計画の概要 ・昭和9年9月洪水(室戸台風)による未曾有の被害 水位(m) ・同洪水の最大流量全量を河道に配分 S9.9最大流量:3,500m³/s 日 本 海 国府川 小田 3.500 福光 口 三明寺 口大原 3.0 1.500 小鴨川 2.0 - 小田橋 実績水位 800 9/20 0:00 9/20 12:00 9/21 0:00 9/21 12:00 9/22 0:00

年最大雨量・年最大流量の経年変化

・既定計画策定後に計画を大きく変更するような 出水は発生していない




雨量確率法による検証

計画雨量: 352mm/24h (T=1/100) 統計期間: S31~H16 (N=49) ⇒小田ピーク流量: 3,500m³/s (S34.9型) 09/23 09/25 09/27 0 09/25 09/27 0 09/27 0 09/27 09

昭和9年9月洪水の実績値、流量確率による検証及び雨量確率法による検証の結果を踏まえ、基本方針においても小田地点の基本高水のピーク流量を3,500m³/sとする。


流量確率による検証

1/100確率規模の流量(小田地点)は約2,800m³/s~
3,500m³/s (\$9~H16の71ヵ年)



現状河道の流下能力


- ・流下能力は全川にわたり不足
- ・主な要因は、河積不足、河道内樹木、固定堰などによるセキ上げ




河積不足への対応

(1) 堤防の約90%が完成。但し、一部質的に問題があるため、河道内の掘削で対応

するとともに、漏水・浸透対策として質的強化を実施 上流部 (天神川13.8k) 中流部 (小鴨川






カジカガエルの生息・繁殖環境への影響を最小限に抑える

(2) 河道内樹林については、計画的な伐採により適切に管理





(3) 固定堰の改築は関係機

関と連携して改善





800

三徳川

- ・既定の流量配分計画は、昭和9年室戸台風 の実績により決定
- ・近年の実績降雨でも、流量配分を変更する 必要がある大きな出水はなく、既定の流量 配分を踏襲

上 流 域

- 土砂流出の多い山地渓流的な流れ
- ・ツルヨシが密生するが、水質は清浄でオオ サンショウウオや渓流魚であるヤマメ、イ ワナ等が生息

【課題】

砂防堰堤等により上下流の連続性が途絶した。 箇所が存在

【対応】

モニタリングの結果を踏まえて、透過型砂防 堰堤等の整備



オオサンショウウオ 環境庁準絶滅危惧 鳥取県絶滅危惧Ⅱ類



ヤマメ 鳥取県準絶滅危惧

河口部周辺 北条砂丘 国府川 心中流域 三徳川人 大山隠岐 倉吉市 **灣神** 沙川 三朝町 上流域 中·下流域

河口部周辺

・河口砂州は砂礫で繁殖するコアジサシの

生息地

- 北条砂丘が広がり、砂丘植物が分布
- 周辺の水面はコハクチョウの越冬地
- ・冬期風浪により河口砂州が治水上問題に なる程度まで発達することあり

【対応】

洪水の流下に必要な維持掘削を産卵期前 に実施し、繁殖への影響を回避



コアジサシ 環境庁絶滅危惧Ⅱ類 鳥取県絶滅危惧I類



天神川河口部

<中流域>

- ・固定堰上流の湛水区間と瀬が連続する流れ
- ・セイタカアワダチソウ等の乾燥土壌に生息 する外来植物が繁茂
- ・スナヤツメ、スジシマドジョウ等の砂礫底 を好む魚類が生息
- ・清浄な流水と流水部の転石、山付け区間と の連続性が保全され、そのような環境を好 むカジカガエルが生息

<下流域>

・川幅が250~350m程度と広くなり、河道内 には一部交互砂州が見られ、ヨシ、オギ、 ヤナギ、ススキ等の植物が分布



カジカガエル 鳥取県その他の保護上重要な種



環境庁絶滅危惧Ⅱ類 鳥取県絶滅危惧Ⅱ類


【課題】


・みお筋の深掘れ、固定、みお筋外域の陸域化が進行


・草本類・木本類(植生・樹林)が経年的に増加

礫河原の減少

→結果として、水辺へのアクセス性の悪化







S38年

草本類

天神川(10.0k)の河道内植生、形状の変化

【対応方針】


河積確保のための河床掘削等を実施する 際には、かつての礫河原や植生の再生を図 れるよう、冠水頻度等を考慮して掘削面を 工夫



潜在植生であるツル ヨシ等の再生を期待 ∇ H.W. 平水位 河道内かく乱の促進を 目的に水面幅を拡大

河川利用状況

下流部は散策、水遊び等 に利用



天神川水系の河川利用状況



天神川高水敷の利用状況



天神川凧あげ大会

倉吉市内の白壁土蔵群と支川玉川



中上流部で整備された水辺の楽校(5箇所)は、体験学習等に活用

・倉吉市内を流れる玉川と川沿いの白壁土蔵群は「倉吉市打吹玉 川」として文化庁の「重要伝統的建造物群保存地区」の指定(H10 年12月)を受けた観光名所




親しむことのできる環境学習の場の提供

水利用 天神川における水利権量の割合


農業用水として約 5,600haに及ぶ農地 のかんがいに利用

伏流水は水道用水と して倉吉市三朝町に 供給



1/10年渇水流量は約1.8m³/sで正常流量を概ね満足

水質 BOD75%値については、環境基準値を満足



下水道等の関連事業との連携を図り、現況の良 好な水質を保全

地域交流

学識者や地域住民から構成される「天神川流域会」 議」では、天神川流域ウォークや清掃活動などに より、ふるさとの天神川を軸とした地域交流を推進



基準地点は、以下の点を勘案し小田地点とする。

- ①天神川流況を代表し、流量の管理・監視が行いやすい地点
- ②流量の把握が可能であり過去の水文資料が十分備わっている地点
- ③流域内の最大支川である小鴨川合流後であり、水系全体の流況管理に 適した地点

検討項目 (通年)

KU XI (AL 1)	
検 討 項 目	決 定 根 拠 等
①動植物の生息地または 生育地の状況	サクラマスの移動に必要な流量
②景観	アンケートにより、景観を損なわない水面幅の確保 に必要な流量
③流水の清潔の保持	渇水時にも環境基準値の2倍値を満足できる流量
④舟運	河口部のレクリェーション利用のみである。
⑤漁業	①の必要流量と同様とする。
⑥塩害の防止	潮止堰により塩害は発生していない。
⑦河口閉塞の防止	河口閉塞による治水および漁業上の問題は発生していない。
⑧河川管理施設の保護	材料や構造は全ての材料が永久化されている。
⑨地下水位の維持	地下水障害は発生していない。


正常流量【かんがい期1(4/20~6/14)】の例

【正常流量の設定】小田地点の正常流量は、次のように設定。

正常流量 (概ね2m³/s)

維持流量 (1.8m³/s)

水利流量 (0.0m3/s)

大塚橋上流地点の動植物 の保護からの必要流量 

※その他の期間も検討し、小田地点における正常流量は、

非かんがい期1(1/1~4/19): 2.2m³/s かんがい期1(4/20~6/14): 1.8m³/s かんがい期2(6/15~7/4): 1.8m³/s かんがい期3(7/5~9/30): 1.8m³/s 非かんがい期2(10/1~12/31): 2.2m³/s


②景観【天神橋上流】

必要流量0.5m3/s


- ・流量規模(5ケース)の異なるフォトモンタージュを作成
- ・アンケートを実施し、 50%以上の人が満足する 流量を設定







・サクラマスの移動水深30cmを確保するために必要な流量を設定





凡 例

■ 基準地点(低水)

〇 動植物

○ 景 観

█ 流水の清潔の保持











河床変動の傾向

- ・砂利採取の禁止以降(天神川S48~、小鴨川S52~)は、大規模な河床掘削を除けば、全体的に大きな変動はなく、変動量は±50cm程度
- ・一方で、みお筋部の低下、みお筋外の区域の陸域化が進行





土砂流出しやすい地形・地質

小鴨川上流部の地


質は、火山灰(レキ)であり、地形は土砂が流出しやすい傾斜20度以上の斜面が分布

・天神川・三徳川上 流部の地形も崩壊 地発生の目安とな る傾斜10度以上の 斜面が分布




天神川河口汀線の変化

・汀線は砂利採取等により後退傾向であったが、採取禁止以降は後退傾向が見られない



昭和22年(1947)の 天神川河口周辺海岸 昭和58年(1983)の 天神川河口周辺海岸 平成15年(2003)の 天神川河口周辺海岸

・砂利採取等(S43年~S52)の土砂移動が水系全体の土砂バランスに影響



・河床及び河口部周辺の汀線のモニタリング調査を継続し、その結果を踏まえ、透過型砂防堰堤の整備等を行うことで水系一貫の土砂管理を実施