

球磨川水系河川整備基本方針の変更に関する 審議資料の記載の修正について

令和3年12月2日

国土交通省 水管理・国土保全局

■社会資本整備審議会 河川分科会 河川整備基本方針検討小委員会

(審議1回目)令和3年7月8日 第112回河川整備基本方針検討小委員会

- 「流域の概要」及び「令和2年7月豪雨」

(審議2回目)令和3年9月6日 第114回河川整備基本方針検討小委員会

- 「基本高水のピーク流量の設定」
対象降雨の降雨量の設定、雨量データによる確率からの検討、アンサンブル予測降雨波形を用いた検討、総合判断による基本高水のピーク流量の設定
- 「計画高水流量、河道と洪水調節施設等への配分」

「基本高水のピーク流量」の説明資料において、データの記載に誤りが判明

(審議3回目)

○令和3年9月29日 第115回河川整備基本方針検討小委員会

- 「流域治水としての主な対策」
- 「河川環境・河川利用」、「総合土砂管理」
- 「変更案の骨子」

※その他、流域の概要、環境、総合土砂に関する資料に記載の誤りが判明
※以降の小委員会及び河川分科会において、同資料を使用。

(審議4回目)

○令和3年10月11日 第116回河川整備基本方針検討小委員会

- ・「球磨川水系河川整備基本方針本文」の変更案(新旧比較表)

■社会資本整備審議会 河川分科会

令和3年11月10日 第60回 河川分科会

- ・「球磨川水系河川整備基本方針」の審議

本日 第117回 河川整備基本方針検討小委員会において

審議資料におけるデータの記載の誤りを修正したこと踏まえ、4回の審議への影響を確認いただきたい。

○小委員会等の資料を再度確認したところ、資料の記載における誤りが判明
○誤りの箇所及びその発生要因を下表のとおり整理

カテゴリ	誤りの内容		例
I	検討途上の資料をもとに作成し、その後更新がなされていなかったもの		番号1 流出計算モデルの近年洪水による確認 更新前の雨量を用いてハイトグラフを作成していた
II	ルールに沿った記載がされていないもの		番号6 アンサンブル予測降雨波形の抽出【人吉】、【横石】 数値の記載方法(まるめ)に誤りがあった
III	図表を作成する際の記載の誤り		番号4 主要降雨波形群の設定【人吉】【横石】 ハイドログラフの日付の記載が誤っていた
IV	資料の体裁上の誤り		番号8 令和2年7月豪雨について - 降雨 - 工事実施基本計画、河川整備基本方針の策定時期を示す矢印の位置がずれていた

番号	資料ページ	誤りの判明した資料	誤りの内容・要因	カテゴリ
1	3	流出計算モデルの近年洪水による確認	更新前の平均雨量を用いてハイトグラフを作成していた	I
2	4	対象降雨の降雨量設定	更新前の年最大流域平均雨量でグラフを作成していた	I
3	5	流域の状況の考慮	精査前の小流域の面積を記載していた	I
4	6	主要降雨波形群の設定【人吉】【横石】	ハイドログラフの日付の記載が誤っていた	III
5	7, 8	主要降雨波形群の設定【横石】	拡大率の記載が誤っていた	I
6	9	アンサンブル予測降雨波形の抽出【人吉】、【横石】	数値の記載方法(まるめ)に誤りがあった グラフ日付・モデル名の記載が誤っていた	II III
7	10	総合的判断による基本高水のピーク流量の設定(横石地点)	誤った拡大率の記載を転記した 基準地点横石ピーク流量の記載に誤りがあった	I III
8	11	令和2年7月豪雨について -降雨-	工事実施基本計画、河川整備基本方針の策定時期を示す矢印の位置がずれていた	IV
9	11	流域の概要 近年の降雨量・流量の状況(基準地点 人吉・横石)	平成17年の流量の記載が誤っていた 工事実施基本計画、河川整備基本方針の策定時期を示す矢印の位置がずれていた	III IV
10	12	令和2年7月豪雨について -被害状況(球磨村一勝地周辺)-	洪水痕跡を示す線の位置がずれていた	IV
11	12	令和2年7月豪雨について -被害状況(人吉市街部)-	洪水痕跡を示す線の位置がずれていた	IV
12	13	流域の概要 主な洪水と治水計画及び主な洪水被害	洪水要因の記載に誤りがあった	III
13	14	動植物の生息・生育・繁殖環境等の変遷	生物種に関して、重要種とその他確認種を取り違え、誤った数値を記載していた	III
14	15	総合的な土砂管理(令和2年7月豪雨に伴う土砂変動)	距離標の旗揚げの位置がずれていた、 距離標、河川名の記載が誤っていた	IV III

- 「実績流量の再現性の確認」におけるグラフに記載された雨量について、熊本県等が所管する観測所の雨量データを反映前の平均雨量で作成。
- なお、流量については、反映後の雨量を用いて算出したデータにより作成。



流出計算モデルの近年洪水による確認

球磨川水系

○基本洪水の検討にあたり、近年発生した洪水の実績雨量及び実績流量のデータを用い、流出計算を行ない実績の流量ハイドロ

修正後のグラフ

※令和2年7月豪雨については、大規模な氾濫が生じていることから、上流の地点で確認





- 「年最大流域平均12時間雨量の相関」及び「年最大流域平均12時間雨量の経年変化」のグラフについて、熊本県等が所管する観測所の雨量データを反映前の平均雨量で作成。
- 「Jackknife推定誤差-pAIC」のグラフは、反映後の雨量を用いて統計解析結果で作成。

対象降雨の降雨量設定


○人吉地点上流域は横石地点上流域の半分以上を占めており、両地点上流域の年最大流域平均12時間雨量の相関性が高いことから、両地点とも同じ確率分布モデルを用いる。
○両地点における適合度や安定性が良好な確率分布モデルの選定に、SLSCやJackknife推定誤差に加えAICの指標も使い、総合グンベル分布を採用

修正後のグラフ





対象降雨の降雨量の設定

■人吉、横石両地点でSLSC0.04以下の手法のうち、JackKnife推定誤差及びAICが両地点で小さいグンベル分布を採用



修正後のグラフ




「Jackknife推定誤差-pAIC」のグラフは、反映後の雨量を用いた統計解析結果で作成されており修正なし

○新たに分割したダム地点の小流域面積について、精査前の値を記載。

流域の状況の考慮

球磨川水系

○利水ダムによる流量低減効果を適切に反映するため、流出計算モデルの流域分割を利水ダム位置で新たに分割。



精査前と後の面積


No3-1	: 1.5km ²	→	1.7km ²
No4-1	: 1.5km ²	→	1.6km ²
No3-2	: 35.2km ²	→	35.0km ²
No4-2	: 36.0km ²	→	35.9km ²

○グラフ横軸の月日部分を更新しないまま記載。(降雨、流量は対象期間のデータで作成)

主要降雨波形群の設定【人吉】


球磨川水系

- 人吉地点における主要洪水は、人吉地点で対象降雨の継続時間(12時間)内の雨量が大きい上位10洪水に加えて、ダム・氾濫戻し流量が現行の基本方針の計画高水流量4,000m³/s以上となる洪水を選定
- 選定した洪水の降雨波形を対象に、年超過確率1/80の12時間雨量298mmとなるような引き伸ばし(引き縮め)した降雨波形を作成し、流出計算により流量を算出。
- このうち、小流域における12時間雨量又は短時間の降雨量が著しい引き伸ばし(年超過確率1/500または実績最大のうち大きい方の雨量を超過)となっている洪水については棄却



※100mmの増減については、切り上げて記載。
※グレー着色: 著しい引き伸ばしとなっている洪水
※R2: 7洪水は実績雨量が対象降雨の降雨量を超えているため引き縮め。


グラフの日付のみを更新しないまま記載




主要降雨波形群の設定【横石】

球磨川水系

- 横石地点における主要洪水は、人吉地点で選定した洪水に加えて、人吉地点と横石地点の流量の相関関係より横石地点の流量が大きい洪水を加えた洪水を選定(流量上位10洪水はカバー)。
- 選定した洪水の降雨波形を対象に、年超過確率1/100の12時間雨量301mmとなるような引き伸ばし(引き縮め)した降雨波形を作成し、流出計算により流量を算出
- このうち、小流域における12時間雨量又は短時間の降雨量が著しい引き伸ばし(年超過確率1/500または実績最大のうち大きい方の雨量を超過)となっている洪水については棄却




グラフの日付のみを更新しないまま記載



○対象降雨の降雨量については、両地点上流域の年最大流域平均12時間雨量の相関性が高いことなどから、両地点で同じ確率分布モデルを採用するものとし、SLSCやJackknife推定誤差に加えpAICの指標も用い【**グンベル分布**】を採用することとした。

○拡大率について、両地点で異なる分布を採用した場合の、横石地点上流でJackknife推定誤差最小となる確率分布モデル【**LN3PM:3母数対数正規分布(積率法)**】における1/100確率の降雨量への拡大率を誤って記載していたもの。



横石地点

手法	線種	SLSC	1/100降雨量 (mm/12hr)	JackKnife 推定誤差	pAIC
Exp		0.071	306.1	15.4	564.0
Gumbel		0.040	273.7	13.1	593.1
SqrtEt		0.050	310.9	21.5	594.6
Gev		0.031	251.8	15.8	594.6
LP3Rs		0.032	240.0	12.6	594.4
LogP3		—	—	—	—
Iwai		0.029	255.1	14.3	594.5
IshiTaka		0.031	246.1	12.3	595.2
LN3Q		0.029	264.3	25.0	594.3
LN3PM		0.031	245.8	12.2	595.3
LN2LM		0.028	268.6	15.9	592.5
LN2PM		0.028	263.9	15.3	592.4
LN4PM		—	—	—	—

小委員会資料の記載

No.	洪水年月日	基準地点横石上流域		基準地点横石 ピーク流量 (m³/s)
		実績雨量 (mm/12h)	拡大率	
1	S30.9.30	188.0	1.438	7,800
2	S39.8.24	202.3	1.337	7,300
3	S40.7.3	171.6	1.576	16,000
4	S46.8.5	200.1	1.351	9,700
5	S47.6.12	193.0	1.401	7,000
6	S47.7.6	148.3	1.823	11,500
7	S57.7.12	181.7	1.488	11,000
8	S57.7.25	240.5	1.124	7,800
9	H5.8.1	212.4	1.273	8,800
10	H5.9.3	176.7	1.53	8,100
11	H7.7.4	192.7	1.403	9,700
12	H9.9.16	168.6	1.604	8,100
13	H16.8.30	186.9	1.447	9,100
14	H17.9.4	208.8	1.295	9,300
15	H18.7.18	190.6	1.419	10,500
16	H20.6.19	187.1	1.445	9,300
17	R2.7.4	345.5	0.871	8,500

LN3PMの1/100降雨量 × 1.1=270.4mm
例) 270.4mm ÷ 148.3mm=1.823

正しい記載

No.	洪水年月日	基準地点横石上流域		基準地点横石 ピーク流量 (m³/s)
		実績雨量 (mm/12h)	拡大率	
1	S30.9.30	188.0	1.602	7,800
2	S39.8.24	202.3	1.488	7,300
3	S40.7.3	171.6	1.755	16,000
4	S46.8.5	200.1	1.505	9,700
5	S47.6.12	193.0	1.560	7,000
6	S47.7.6	148.3	2.030	11,500
7	S57.7.12	181.7	1.657	11,000
8	S57.7.25	240.5	1.252	7,800
9	H5.8.1	212.4	1.418	8,800
10	H5.9.3	176.7	1.704	8,100
11	H7.7.4	192.7	1.563	9,700
12	H9.9.16	168.6	1.786	8,100
13	H16.8.30	186.9	1.611	9,100
14	H17.9.4	208.8	1.442	9,300
15	H18.7.18	190.6	1.580	10,500
16	H20.6.19	187.1	1.609	9,300
17	R2.7.4	345.5	0.871	8,500

グンベル分布の1/100降雨量 × 1.1=301.1mm
例) 301.1mm ÷ 148.3mm=2.030

- 表の数値のまるめ方に誤り。
- グラフ横軸の月日部分の未更新、洪水名の記載に誤り。
- 降雨、流量は正しい対象期間のデータで作成。

正しい記載

人吉地点 12時間雨量 (mm)	気候変動後 1/80雨量 (mm)	拡大率	人吉地点 ピーク流量 (m3/s)
72.6.2	271.6	1.098	7,300
78.7.7	306.7	0.972	8,500
89.6.7	298.8	0.998	6,200
4.8.30	278.4	1.071	4,800
1.8.13	293.3	1.017	5,300
0.6.23	278.7	1.070	5,000
5.7.12	306.8	0.972	5,900
75.9.6	311.6	0.957	7,800
73.8.4	312.2	0.955	5,100
1.8.15	286.9	1.039	6,000

雨波形の抽出(人吉地点)

球磨川水系

気候及び将来気候の年最大流域平均雨量標本から、対象降雨の降雨量
抽出した22降雨波形は、中央集中や複数の降雨ピークがある波形等、様々な
超過確率1/80の12時間雨量298mmまで引き伸ばし(引き縮め)を行い、流出

<抽出した予測降雨波形群によるハイドログラフ>

■ d2PDF (将来360年、現在360年)の年最大雨量標本 (360年) を流出計算

正しい記載

アンサンブル予測降雨波形の抽出(横石地点)

球磨川水系

○アンサンブル将来予測降雨波形から求めた現在気候及び将来気候の年最大流域平均雨量標本から、対象降雨の降雨量
(301mm/12hr)に近い(±10%)降雨波形を抽出。抽出した20降雨波形は、中央集中や複数の降雨ピークがある波形等、様々な
タイプの降雨波形を含んでいることを確認
○抽出した降雨波形について気候変動を考慮した年超過確率1/100の12時間雨量301mmまで引き伸ばし(引き縮め)を行い、流
出計算により流量を算出

アンサンブル将来予測降雨波形データを用いた検討

<抽出した予測降雨波形群によるハイドログラフ>

■ d2PDF (将来360年、現在360年)の年最大雨量標本 (360年) を流出計算

正しい記載

アンサンブル予測降雨波形の抽出(人吉地点)

球磨川水系

アンサンブル将来予測降雨波形データを用いた検討

<抽出した予測降雨波形群によるハイドログラフ>

■ d2PDF (将来360年、現在360年)の年最大雨量標本 (360年) を流出計算

正しい記載

アンサンブル予測降雨波形の抽出(横石地点)

球磨川水系

アンサンブル将来予測降雨波形データを用いた検討

<抽出した予測降雨波形群によるハイドログラフ>

■ d2PDF (将来360年、現在360年)の年最大雨量標本 (360年) を流出計算

○【番号5.】のグラフを基に作成しており、誤った拡大率を転記。
○グラフから主要降雨波形群への表に転記する際に、誤った数値を入力。

総合的判断による基本高水のピーク流量の設定(横石地点)

球磨川水系

○気候変動による外力の増加に対応するため、気候変動を考慮した雨量データによる確率からの検討、アンサンブル予測降雨波形を用いた検討、既往洪水からの検討から総合的に判断した結果、**球磨川水系における基本高水のピーク流量は、基準地点横石において11,500m³/sと設定。**

＜基本高水の設定に係る総合的判断＞

① 既定計画における基本高水のピーク流量
② 【降雨量変化倍率考慮】雨量データによる確率からの検討(標本期間: S28~H22)
③ アンサンブル予測降雨波形を用いた検討
④ 既往洪水からの検討

新たに設定する基本高水のピーク流量(案)
11,500

＜主要降雨波形群＞(案)

① 既定計画における基本高水のピーク流量
② 【降雨量変化倍率考慮】雨量データによる確率からの検討(標本期間: S28~H22)
③ アンサンブル予測降雨波形を用いた検討
④ 既往洪水からの検討

＜参照元＞

9/6資料 2 P22の表

No.	洪水年月日	実績雨量(mm/12h)	拡大率	基準地点横石ピーク流量(m³/s)
1	S30.9.30	188.0	1.438	7,800
2	S39.8.24	202.3	1.337	7,300
3	S40.7.3	171.6	1.576	6,000
4	S46.8.5	200.1	1.351	9,700
5	S47.6.12	193.0	1.401	7,000
6	S47.7.6	148.3	1.823	11,500
7	S57.7.12	181.7	1.488	11,000
8	S57.7.25	240.5	1.124	7,800
9	H 5.8.1	212.4	1.273	8,800
10	H 5.9.3	176.7	1.53	8,100
11	H 7.7.4	192.7	1.403	9,700
12	H 9.9.16	168.6	1.604	8,100
13	H16.8.30	186.9	1.447	9,100
14	H17.9.4	208.8	1.295	9,300
15	H18.7.18	190.6	1.419	10,500
16	H20.6.19	187.1	1.445	9,300
17	R 2.7.4	345.5	0.871	8,500

新たに設定する基本高水

引き伸ばし後の降雨波形を用いて算定したピーク流量が最大となるS47.7波形

転記の際に誤った数値を入力

河道と洪水調節施設等への配分の検討に用いる主要降雨波形群

誤った数値を転記

洪水年月日	実績雨量(mm/12h)	拡大率	基準地点横石ピーク流量(m³/s)
S30.9.30	188.0	1.438	7,710
S39.8.24	202.3	1.337	7,299
S46.8.5	200.1	1.351	9,609
S47.6.12	193.0	1.401	6,986
S47.7.6	148.3	1.823	11,497
S57.7.12	181.7	1.488	10,986
S57.7.25	240.5	1.124	7,727
H 5.8.1	212.4	1.273	8,736
H 5.9.3	176.7	1.53	8,036
H 7.7.4	192.7	1.403	9,657
H16.8.30	186.9	1.447	9,034
H17.9.4	208.8	1.295	9,281
H18.7.18	190.6	1.419	10,381
H20.6.19	187.1	1.445	9,270
R 2.7.4	345.5	0.871	8,495

＜参照元＞

S57.7.10洪水

↑流量(m³/s)

↓雨量(mm)

■拡大後雨量
■拡大前雨量
■横石地点流量

7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16




正しい記載

洪水年月日	実績雨量(mm/12h)	拡大率	基準地点横石ピーク流量(m³/s)
S30.9.30	188.0	1.602	7,710
S39.8.24	202.3	1.488	7,299
S46.8.5	200.1	1.505	9,609
S47.6.12	193.0	1.560	6,986
S47.7.6	148.3	2.030	11,497
S57.7.12	181.7	1.657	10,896
S57.7.25	240.5	1.252	7,727
H 5.8.1	212.4	1.418	8,736
H 5.9.3	176.7	1.704	8,036
H 7.7.4	192.7	1.563	9,659
H16.8.30	186.9	1.611	9,034
H17.9.4	208.8	1.442	9,281
H18.7.18	190.6	1.580	10,381
H20.6.19	187.1	1.609	9,270
R 2.7.4	345.5	0.871	8,495

令和2年7月豪雨について - 降雨 -

球磨川水系



○梅雨前線が九州北部地方まで北上し、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、球磨川流域では線状降水帯が形成され時間雨量30mmを超える激しい雨が約8時間にわたって連続して降り続いた。特に中流域に強い雨量が集中しており、基準地点上流域の流域平均雨量は人吉上流で12時間322mm、横石上流で12時間346mmを記録。



1. 流域の概要 近年の降雨量・流量の状況(基準地点 人吉・横石)

球磨川水系

○ 球磨川では、令和2年7月豪雨により、過去68年間の観測史上において最大の降雨量、流量を記録。
○ 球磨川の流量は、豊水流量、平水流量、低水流量、渇水流量に大きな変化は見られない。



正しい表示

年最大12時間雨量の経年変化(横石上流域)

■ 68年間で最大となる雨量

年最大流量との比較(横石地点)

■ 68年間で最大となる流量

正しい表示

写真⑦

洪水痕跡



過去に宅地かさ上げした家屋が4m程度浸水
(芋川地区)

令和2年7月豪雨について - 被害状況(人吉市街部) -

球磨川水系

○人吉市街部において、約518ha、4,681戸にも及ぶ浸水被害とともに氾濫流による家屋倒壊も発生。

写真⑥

洪水痕跡

水の手橋

山田川

人吉大橋

人吉橋

61k

4

5

6

堤防を2m程度上回る高さの洪水痕跡を確認
(水の手橋下流右岸)

痕跡水位を示す線の位置にずれ

写真⑤

洪水痕跡

洪水痕跡

高さ3m付近に洪水痕跡を確認
(国道445号通り)

凡例

浸水範囲

No. 写真番号

令和2年7月豪雨について - 被害状況(球磨村一勝地周辺) -

球磨川水系

○中流部で山間狭窄部の球磨村一勝地周辺では、宅地かさ上げを実施した宅地も浸水する未曾有の被害が発生。

写真⑤

洪水流が橋を乗り越え、高欄が欠損した球磨橋

写真⑥

洪水痕跡

球磨川→

過去に宅地かさ上げた家屋が2~3m程度浸水
(一勝地地区)

写真⑦

洪水痕跡

過去に宅地かさ上げた家屋が4m程度浸水
(芋川地区)

痕跡水位を示す線の位置にずれ

写真⑤

洪水痕跡

洪水痕跡

高さ3m付近に洪水痕跡を確認
(国道445号通り)

凡例

浸水範囲

No. 写真番号

国土交通省ヘリ調査により確認された浸水範囲を概略で図示。

※第1回球磨川豪雨検証委員会 説明資料を引用


○平成22年度河川水辺の国勢調査（鳥類）で確認された「ミヤコドリ」について、同名の重要種（熊本県RDB 海洋動物「準絶滅危惧 (NT)」）と誤ってカウント。

動植物の生息・生育・繁殖環境等の変遷


第112回河川整備基本方針検討小委員会資料 球磨川水系

- 魚類・鳥類の種数は、経年的に大きな変化はみられず、**ほぼ横ばいの傾向**である。
- 植物群落は、人工草地、植林地、多年生広葉草本群落の面積に変化がみられるが、その変化の幅は小さく、**全体として経年的に大幅な増減傾向はみられない状況**である。
- 球磨川直轄管理区間の水温は、経年的に目立った変化はなく、現在のところ動植物の種数にも目立った変化は見受けられない。（継続的にモニタリングを実施）。


魚類相の変遷



鳥類相の変遷





気温・水温の経年・経月変化




正しいグラフ

■ その他確認種（重要種・特定外来生物を除く） ■ 重要種 ■ 特定外来生物




正しい表示




総合的な土砂管理(令和2年7月豪雨に伴う土砂変動)

球磨川水系

○令和2年7月豪雨では、球磨川中流部を中心に山腹崩壊等により大量の土砂が支川を通じて本川まで流入し、土砂が堆積したことで河床が大きく変動した。
○山腹崩壊等により河道閉塞等が発生した中流部の熊本県管理9河川(市之俣川、川内川、告川、芋川、庄本川、中園川、那良川、鵜川、小川)については、熊本県からの要請を受け、権限代行により災害復旧に着手している。
○令和2年7月豪雨により河道に堆積した土砂の内、約90万m3を令和3年8月末までに撤去を行った。今後も引き続き河道内堆積土砂の撤去を進める。
○森林管理者である林野庁及び熊本県においても、下流への土砂流出抑制のための対策(山腹工等)を実施している。



河道掘削状況及び掘削断面(球磨川右岸47k6付近)



河川名に誤り

球磨川中流支川における土砂災害発生状況

【支川内川】

山腹崩壊状況 令和2年8月撮影

河道閉塞状況 令和2年8月撮影

【支川小川】

山腹崩壊状況 令和2年8月撮影



河道閉塞状況 令和2年8月撮影

測量範囲に誤り

※平成29年、平成30年、令和元年測量年月

0k0~8k8	平成30年3月
0k0~10k8	平成29年12月
20k0~36k4	平成29年1月
52k6~91k8	令和元年6月

河道掘削状況及び掘削断面(球磨川右岸25k0付近)



正しい記載

※平成29年、平成30年、令和元年測量年月

0k0~8k8	平成30年3月
9k0~19k8	平成29年12月
20k0~52k4	平成29年1月
52k6~91k8	令和元年6月