

台風10号による被害について

平成28年8月30日(台風10号)の概要


- 台風第10号は、温帯低気圧の性質を帯びつつ、関東の東海上を北上し、次第に加速しながら北北西に進路を変えて、強い勢力を保ったまま暴風域を伴い東北地方に接近
- 東北地方の東部から上陸した初めての台風となり、甚大な被害が発生した記録的な大雨となった

累加300mmを超過した
観測所


・峠ノ神山:岩手県設置
(宮古市和井内7地割1)
379.0mm

・鍋倉:山形県設置
(山形市大字上宝沢外)
379.0mm

・蔵王太平:山形県設置
(山形市蔵王温泉)
357.0mm



累加雨量



台風経路図(8月30日21時頃)

(東北地方整備局河川部-平成28年8月30日(台風10号)の概要-)

東北地方の県管理河川の被害状況

- 台風10号による大雨の影響により、県管理河川の14水系17河川において、氾濫危険水位を超過。
- この大雨により、高瀬川水系ニツ森川及び小本川水系小本川で堤防が決壊する等、12水系19河川において浸水被害が発生。

主な被災箇所位置図

こまごめがわ ごうしきわがわ

駒込川、合子沢川(青森市)
・溢水により浸水約0.2ha(ビニールハウス浸水)
・溢水により浸水約1.2ha
(8/31 浸水解消)

せつぎないがわ

瀬月内川(九戸村)
・溢水により床上浸水1戸の被害あり
(8/31 浸水解消)

あつか

安家川(岩泉町)
・溢水により浸水約10ha、床上浸水70戸、
床下浸水47戸の被害あり
(8/31 浸水解消)

ふたいがわ

普代川(普代村)
・溢水により浸水約1ha、床上浸水8戸、
床上浸水6戸の被害あり(8/31 浸水解消)

へいし がわ ながさわがわ

閉伊川、長沢川、刈屋川(宮古市)
・溢水等により浸水約1.4ha、床上浸水30戸、
床下浸水10戸の被害あり
(8/31 浸水解消)

おおくがわ

大槌川(大槌町)
・越水により床上浸水6戸、床上浸水6戸の
被害あり(8/31 浸水解消)

こ がら せ がわ

小烏瀬川(遠野市)
・溢水により浸水約10ha、床上浸水4戸、
床上浸水13戸の被害あり(8/31 浸水解消)

うの ずまい がわ

鵜住居川(釜石市)
・溢水により浸水約3.2ha、床下浸水3戸の
被害あり(8/31 浸水解消)
・橋梁流出発生

やつ せ がわ

八瀬川(気仙沼市)
・溢水により県道冠水約0.1ha(8/31 浸水解消)



つぽがわ ふたつもりがわ

坪川、ニツ森川(七戸町)
・坪川では、溢水により農地浸水約15ha
・ニツ森川では、堤防決壊により浸水約8ha
排水ポンプ車(国)1台出動(9/1排水完了・撤収、9/1 浸水解消
決壊箇所の緊急的な復旧工事完了(9/1)

くじ がわ かわまたがわ おさないがわ

久慈川、川又川、長内川(久慈市)
・越水等により、床上浸水300戸、床下浸水800戸の被害あり
・排水ポンプ車(国)2台出動(8/31排水完了・撤収、8/31 浸水解消)




久慈川(右岸)越水状況




久慈市内 被害状況

おもとがわ しず がわ

小本川、清水川(岩泉町)
・溢水・越水・決壊により浸水242ha、床上浸水118戸、
床下浸水39戸の被害あり



小本川 被害状況①



小本川 被害状況②

小本川の被害概要

平成28年9月16日時点

- いわいずみちょう おもとがわ しずがわ
- 岩手県岩泉町の小本川と支川清水川において、溢水、越水、決壊により広範囲で浸水が発生。
 - これまでに、浸水面積242ha、床上浸水118戸、床下浸水39戸の甚大な浸水被害が生じるとともに、小本川沿川の高齢者福祉施設では、9名の死亡が確認された。
 - 小本川は水位周知河川に指定されておらず、浸水想定区域も公表されていなかった。

