


被災自治体への技術支援 ～災害緊急調査～【秋田県 (R6.8.7～8)】

○被災自治体からの要請を受け、国土交通省の災害査定官が速やかに被災箇所へ赴き、災害復旧の迅速化に向けた復旧方針・工法等の技術的支援・助言(災害緊急調査)を実施

○秋田県では、計3箇所(県管理施設2箇所、上小阿仁村管理施設1箇所)の災害緊急調査を実施



一級河川米代川水系 五反沢川(上小阿仁村)
被災状況



緊急調査状況(五反沢川 右岸)

【助言】

- 被災箇所は水衝部となっているため、応急工事として袋詰め玉石工等の洗掘防止対策を追加検討すること。



緊急調査状況(五反沢地区簡易水道)

【助言】

- 本管バルブや取水ポンプについては被災メカニズムを整理すること。



一級河川子吉川水系 石沢川(由利本荘市)
被災状況



緊急調査状況(石沢川 左岸)

【助言】

- 復旧方針の検討は国管理区間の復旧とも連携すること。
- 脆弱部を残さないよう復旧範囲については丁寧に調査し、災害関連事業も含めて検討すること。



緊急調査状況(石沢川 右岸)

【助言】

- 被災メカニズムは越水によることが考えられるため被覆工を検討すること。