

← 撮影箇所・  
進行方向



Before  
令和6年1月17日(水)



After  
令和6年1月18日(木)

＜本日(1/18)の作業予定＞

○路面補修

＜昨日(1/17)の実績＞

○路面補修

前日の活動状況



R249輪島市深見町付近 路面補修作業