

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.5km地点付近 崩落箇所

啓開済



至 浦上交差点

R6.1.7撮影



R6.1.9撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.8km地点付近 崩落箇所

啓開済



啓開作業状況



至 浦上交差点

R6.1.9撮影

被災状況



至 浦上交差点

R6.1.9撮影

啓開完了



至 浦上交差点

R6.1.10撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から5.7km地点付近 崩落箇所

1/11 啓開済



至 浦上交差点

R6.1.10撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から5.8km地点付近 崩落箇所

啓開中



被災状況



啓開作業状況



啓開作業状況



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から7.9km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から7.9km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から8.6km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から5.9km、6.2km地点付近 路面変状

啓開済



啓開済箇所(国道249号から5.9km地点)



R6.1.10撮影

啓開作業状況(国道249号から6.2km地点)



R6.1.10撮影 89

- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落



被災状況
崩落箇所
道路上部

啓開不可



R6.1.11撮影

被災状況
崩落箇所




至 珠洲市役所 R6.1.11撮影



R6.1.11撮影

● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落

啓開不可



令和6年能登半島地震 ④0 県道珠洲里線の状況

1/20

19:00現在

- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から7.9km地点付近 崩落箇所

啓開不可



至 輪島市里町

至輪島市町野町鈴屋



至輪島市町野町鈴屋



至 輪島市里町

● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より 0.9km地点 輪島市別所谷町付近 崩壊箇所の現地調査実施



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より 0.9km地点 輪島市別所谷町付近 崩壊箇所の現地調査実施



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開済



- 啓開濟



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開済



啓開後、3回目の崩落状況



啓開後、3回目の崩落状況

至 国道249号



至 能登町柳田

R6.1.15撮影

至 能登町柳田

R6.1.15撮影

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開済



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開済



令和6年能登半島地震 278 県道金蔵川西線の状況

1/20

19:00現在

● 輪島市町野町金蔵の県道277号、県道278号交差点 1.8km地点 輪島市町野町川西付近 崩壊箇所を調査



啓開不可



至 輪島市町野町鈴屋

被災状況①



被災状況②



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進



被災状況



啓開済

R6.1.7撮影



至輪島市

被災状況

R6.1.7撮影

至珠洲市役所

啓開作業状況



R6.1.9撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

至輪島市



啓開作業状況



啓開済

R6.1.12撮影

被災状況



至 珠洲市役所

至 輪島市

R6.1.7撮影

啓開作業状況



至 珠洲市役所

至 輪島市

R6.1.12撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



被災状況

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.11撮影

啓開作業中

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.12撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



啓開作業中



R6.1.12撮影

啓開後




R6.1.12撮影

至 珠洲市役所

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約9.1km地点 崩落

啓開不可



- 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.1km地点 段差

啓開済



啓開作業状況



啓開完了



- 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.5km地点 路面亀裂



啓開済



- 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.6km地点 倒木



被災状況

R6.1.11撮影

至 穴水町



至 珠洲市役所

R6.1.11撮影



啓開作業状況

R6.1.15撮影

工事名	令和6年能登半島道路 第249号 道路管理
工 種	道路工区
測 点	R6.1.15 倒木除去状況
施工状況	(グリーンテック製広域農道) 若山の庄より 0.5km地点
西松建設 (株)	

啓開済

啓開後



至 珠洲市役所


R6.1.15撮影



啓開済



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所の啓開作業状況



至 国道249号

R6.1.19撮影

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.4km 崩落箇所①の状況


啓開中



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.8km地点 崩落箇所②の状況



- 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩落



崩落箇所①の被災状況



崩壊箇所①の啓開作業状況



崩壊箇所①の啓開後の状況



啓開作業状況

R6.1.18撮影




1/19啓開済

R6.1.19撮影 114




● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩落

啓開中



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩落

啓開中



崩落箇所②の被災状況



上図緑点線枠内の拡大図

