

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進



被災状況



啓開済



啓開作業状況



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

至輪島市



啓開作業状況



啓開済

R6.1.12撮影

被災状況



至 珠洲市役所

至 輪島市

R6.1.7撮影

啓開作業状況



至 珠洲市役所

至 輪島市

R6.1.12撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済

至
輪
島
市



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



被災状況

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.11撮影

啓開作業中

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.12撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



啓開作業中



R6.1.12撮影

啓開後




R6.1.12撮影

至 珠洲市役所

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約9.1km地点 崩落

啓開不可



- 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.1km地点 段差

啓開済



啓開作業状況



啓開完了



- 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.5km地点 路面亀裂



啓開済



- 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.6km地点 倒木



啓開済



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開済

啓開作業状況




啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 7.2km地点 輪島市大沢町付近 路面変状箇所の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.4km 崩落箇所①の状況




● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.0km地点 崩落箇所①の状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.4km地点 崩落箇所①の状況



- 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊



崩壊箇所①の被災状況



崩壊箇所①の啓開作業状況



啓開作業状況

R6.1.18撮影




崩壊箇所①の啓開後の状況




● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.3km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.6km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.8km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済

