


緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中




No41～42 舗装・段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))


緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)



No41～42 段差復旧状況



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)



No41～42 段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況


のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))


緊急復旧作業中 (1車線確保)
(36箇所完/46箇所)

No41～42 段差復旧状況



R6.1.20撮影





緊急復旧作業中 (1車線確保)
(22箇所完 / 46箇所)

No.6 段差復旧状況



R6.1.19撮影


No.16 迂回路造成



工事名 能越道啓開工事
 工種 測点14.1kp付近
 R6.1.19
 施工状況

R6.1.19撮影

緊急復旧作業中 (1車線確保)
(20箇所完/46箇所)



No.6 段差復旧状況




R6.1.18撮影

No.15 法面切土



工事名 能越道啓開工事
 工種 測点 13.7付近
 R6.1.18
 施工状況
R6.1.18撮影
 9:06
 清水建設株式会社 令和6年1月18日



No.6 段差復旧状況



緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.15 砕石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け





緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.6 路面亀裂、段差復旧状況




No.16 法面切土



No.51 段差擦り付け





緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完 / 46箇所)

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況




No.16 法面切土



No.56 段差擦り付け



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完 / 46箇所)



No.6 土嚢設置



No.16 切土状況



緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.6 土嚢設置



No.16 切土状況



No.36 ガードレール撤去



緊急復旧作業中 (1車線確保)




No.15 碎石充填状況



No.16 碎石充填状況



緊急復旧作業中 (1車線確保)



No.35～42 砕石充填

