


緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.14 段差補修状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.27 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.26 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.7 路面補修状況



No.3 土砂積込運搬状況




緊急復旧作業中（2車線確保）



No.16 亀裂補修




緊急復旧作業中（2車線確保）



No.23 亀裂・段差補修



緊急復旧作業中 (2車線確保)



No.19 亀裂・段差補修

