


緊急復旧作業中 (2車線確保)  
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所




### No.23 クラック・段差部補修状況



### No1付近 安全施設設置状況



緊急復旧作業中（2車線確保）  
 9箇所完了（舗装以外）／27箇所




No.3 崩落土撤去状況



No.18 クラック補修状況



## 緊急復旧作業中 (2車線確保)




### No.3 土砂掘削及び積込状況



### No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.14 段差補修状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




### No.27 段差補修状況



### No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.26 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.7 路面補修状況



No.3 土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




### No.16 亀裂補修






緊急復旧作業中（2車線確保）



## No.23 亀裂・段差補修



緊急復旧作業中 (2車線確保)



## No.19 亀裂・段差補修

