


● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より7.2km地点 輪島市大沢町付近 路面変状箇所の啓開作業状況

啓開済



啓開作業状況

至 県道38号



至 国道249号

R6.1.21撮影

啓開後

至 県道38号



至 国道249号

R6.1.29撮影

● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より7.4km地点 輪島市大沢町付近 崩壊箇所の啓開作業状況

啓開済



啓開作業状況



啓開後



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 1.8km地点 倒木箇所の啓開作業状況



2/2啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 2.0km地点 倒木箇所の啓開作業状況



2/2啓開済



R6.1.27撮影

● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 3.5km地点 段差箇所の啓開作業状況



2/2啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 約4.2km、4.3km付近 路面変状箇所の啓開作業状況



2/2啓開済

路面変状箇所②の啓開作業状況



路面変状箇所①の啓開作業状況



路面変状箇所②の啓開作業状況



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より約、4.4km付近 路面変状箇所の啓開作業状況



2/2啓開済

路面変状箇所③の啓開作業状況



路面変状箇所③の啓開作業状況



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から1.4km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



斜面崩落①



斜面崩落①



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の現地調査結果

啓開中



斜面崩落②



斜面崩落②



至
国道
24
9号

R6.1.25撮影 165

- 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の現地調査結果

斜面崩落②の啓開作業状況



斜面崩落②の啓開作業状況



斜面崩落②の啓開作業状況



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.7km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中

崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中

崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中




● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約8.9km付近 路面変状箇所の状況

啓開中



路面変状箇所の被災状況



路面変状箇所A、Bの啓開作業状況



路面変状箇所Cの啓開作業状況



啓開中



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.0km地点 崩落箇所の状況

啓開中



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.0km地点 崩落箇所の状況

啓開中

崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況




● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.4km地点 崩落箇所①の現地調査結果



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊

啓開済



崩壊箇所①の被災状況



崩壊箇所①の啓開作業状況



啓開作業状況

R6.1.18撮影




崩壊箇所①の啓開後の状況




● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.3km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.6km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



路面亀裂箇所①の被災状況




路面亀裂箇所①の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.8km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



● 志賀町による舗装工事後の一般車両通行状況

一般車両通行状況



一般車両通行状況



一般車両通行状況

