


● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約2.1km付近 珠洲市宝立町柏原付近 擁壁破損

啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約2.1km付近 珠洲市宝立町柏原付近 擁壁破損

啓開済

①擁壁破損箇所の啓開作業状況



①擁壁破損箇所の啓開作業状況



①擁壁破損箇所の啓開作業状況




①擁壁破損箇所の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約2.2km付近 珠洲市宝立町柏原付近 道路陥没

啓開済



②陥没箇所の被災状況




②陥没箇所の啓開後の状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約2.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 路面変状


啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約2.4km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所


啓開済





● 珠洲市宝立町鶺飼地内「金峰寺交差点」から約2.8km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所


啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約3.0km付近 珠洲市宝立町柏原付近 倒木箇所

啓開済




⑥倒木の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約3.1km付近 珠洲市宝立町柏原付近 路面変状箇所

啓開済



⑦路面変状箇所の被災状況




⑦路面変状箇所の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地区金峰寺交差点から約3.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済



## ⑧崩落箇所の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地区金峰寺交差点から約3.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済

⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地区金峰寺交差点から約3.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済

⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鵜飼地区金峰寺交差点から約3.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地区金峰寺交差点から約3.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済


⑧ 崩落箇所の啓開作業状況





● 珠洲市宝立町鶉飼地内「金峰寺交差点」から約3.6km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済



⑨崩落箇所被災状況



R6.2.4撮影

至 国道249号

⑨崩落箇所啓開作業状況



R6.2.8撮影

至 能登町



R6.2.8撮影

至 国道249号



R6.2.9撮影

至 国道249号



● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約3.7km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約3.7km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済

⑩崩落箇所被災状況



R6.2.4撮影

⑩崩落箇所の啓開作業状況



至 能登町

R6.2.11撮影

至 国道249号

⑩崩落箇所の啓開作業状況



至 能登町

R6.2.10撮影

至 国道249号



● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約3.7km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から約5.1km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所の現地調査結果



⑪崩落箇所被災状況



至 国道249号 R6.2.3撮影

⑪崩落箇所被災状況



至 国道249号 R6.2.4撮影

⑪崩落箇所被災状況



至 国道249号 R6.2.15撮影 16



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約4.5km地点付近 崩落箇所

啓開済





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約5.6km地点付近 崩落箇所

啓開済





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約5.7km地点付近 崩落箇所


1/11 啓開済





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約5.8km地点付近 崩落箇所

啓開中





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約5.8km地点付近 崩落箇所

啓開中

啓開作業状況



啓開作業状況





- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約5.8km地点付近 崩落箇所

啓開中

啓開作業状況



啓開作業状況





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約5.8km地点付近 崩落箇所

啓開中


啓開作業状況





● 県道38号線の啓開不可箇所を迂回するため林道及び県道266号線を経由した迂回ルートを啓開

啓開済



### ①崩落箇所の被災状況



### ①崩落箇所の被災状況、啓開作業状況



### ①崩落箇所の啓開後の状況



### ①崩落箇所の啓開後の状況





● 県道38号線の啓開不可箇所を迂回するため林道及び県道266号線を経由した迂回ルートを啓開

啓開済





● 県道38号線の啓開不可箇所を迂回するため林道及び県道266号線を経由した迂回ルートを啓開

啓開済





- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約6.1km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約4.6km付近)で 崩落

啓開中





- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約6.1km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約4.6km付近)で 崩落

啓開中

## 啓開作業状況





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約6.9km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約4.6km付近)で 崩落


啓開中





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約7.1km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約4.6km付近)で 崩落

啓開中





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約7.6km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約6.0km付近) 崩落

啓開済





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約7.6km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約6.0km付近) 崩落

啓開後大雨により再崩落





● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約8.7km地点付近(迂回ルートで 国道249号輪島市門前町西円山地先交差点から県道266号線等を経由し、崩落箇所まで約4.6km付近)で 崩落

啓開中





● 輪島市街「稲荷町交差点」から約0.9km地点付近(輪島市輪島崎町地内) 崩落による狭小箇所

啓開中





● 輪島市街「稲荷町交差点」から約3.9km地点付近(輪島市美谷町) 崩落箇所

啓開済





● 輪島市街「稲荷町交差点」から約3.9km地点付近(輪島市美谷町) 崩落箇所

啓開済

拡幅作業の状況

(大型車が通行な迂回路を整備)





● 輪島市街「稲荷町交差点」から約3.9km地点付近(輪島市美谷町) 崩落箇所

啓開済

拡幅作業の状況

(大型車が通行な迂回路を整備・輪島市鵜入町側)





● 輪島市街「稲荷町交差点」から約3.9km地点付近(輪島市美谷町) 崩落箇所

啓開済

拡幅作業の状況

(大型車が通行な迂回路を整備・輪島市役所側)





● 輪島市街「稻荷町交差点」から約3.9km地点付近(輪島市美谷町) 崩落箇所

啓開済

拡幅作業の状況

(大型車が通行な迂回路を整備)





● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約7.9km地点付近 崩落箇所

啓開済





● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約8.6km地点付近 崩落箇所

啓開済





● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約5.9km、約6.2km地点付近 路面変状

啓開済



啓開済箇所(国道249号から5.9km地点)



R6.1.10撮影

工事名	令和6年度能登半島道路 国道249号 道路修繕
工種	道路修繕
地点	珠洲市工区
R6.1.10	道路修繕 40号 舗装修繕状況
撮影完了	

啓開作業状況(国道249号から6.2km地点)



R6.1.10撮影 142

工事名	令和6年度能登半島道路 国道249号 道路修繕
工種	道路修繕
地点	珠洲市工区
R6.1.10	道路修繕 40号 舗装修繕状況
撮影中	



● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落



被災状況  
崩落箇所  
道路上部

啓開不可



被災状況  
崩落箇所



至 珠洲市役所 R6.1.11撮影

被災状況  
崩落箇所




R6.1.11撮影

大規模崩落のため、  
輪島市町野町寺山付近は  
通行不可



● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落



大規模崩落のため、輪島市町野町寺山付近は通行不可



● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落

被災状況



至 珠洲市役所

啓開不可

40

至 輪島市町野町鈴屋

R6.2.18撮影

大規模崩落のため、輪島市町野町寺山付近は通行不可



● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落

啓開不可



大規模崩落のため、輪島市町野町寺山付近は通行不可



● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から約7.9km地点付近 崩落箇所

啓開不可



大規模崩落のため、  
輪島市町野町川西付近は  
通行不可

至 輪島市里町

至 輪島市町野町鈴屋



至 輪島市町野町鈴屋

至 輪島市里町