


# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

2月26日現在



緊急復旧作業中 (2車線確保)  
27箇所完了 / 27箇所

## No.3付近 復旧状況




## 2車線確保状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

2月21日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）  
26箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.3付近 ライン引き施工完了




No.1付近 看板設置状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月19日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）  
24箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.1付近 路面清掃完了




No.1付近 加熱合剤施工状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月15日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）  
24箇所完了（舗装以外）／27箇所


### No.1 法面清掃状況



### No.3 鋼矢板設置状況



緊急復旧作業中（2車線確保）  
 24箇所完了（舗装以外）／27箇所




No.3 鋼矢板設置状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月9日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）  
24箇所完了（舗装以外）／27箇所


No.6付近 段差舗装完了



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月7日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）  
23箇所完了（舗装以外）／27箇所




No.18 クラック・段差補修完了



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

2月5日現在

緊急復旧作業中 (2車線確保)  
1 1箇所完了 (舗装以外) / 2 7箇所



## No.18 クラック・段差部補修状況



R6.2.3撮影

## No.19 クラック補修完了




工事件名	令和6年度能登半島地震被災区間国道470号能越自動車道緊急復旧工事
工事場所	10.37kp下り
施工状況	施工完了状況
撮影日時	2025年2月5日
撮影者	加藤吉博

R6.2.3撮影



緊急復旧作業中 (2車線確保)  
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所




### No.23 クラック・段差部補修状況



### No1付近 安全施設設置状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)  
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所



No.3 崩落土撤去状況




R6.1.31撮影

No.18 クラック補修状況



R6.1.31撮影

## 緊急復旧作業中 (2車線確保)




### No.3 土砂掘削及び積込状況



### No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.14 段差補修状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




### No.27 段差補修状況



### No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.26 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）



No.7 路面補修状況




No.3 土砂積込運搬状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月23日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）




## No.16 亀裂補修






緊急復旧作業中 (2車線確保)



## No.23 亀裂・段差補修



緊急復旧作業中 (2車線確保)




## No.19 亀裂・段差補修



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在



緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）


## No1. 段差補修（完了）



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）



## No3. 土砂撤去（完了）



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）




## No.7亀裂・段差補修（完了）



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）



## No.19亀裂・段差補修（完了）




工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道緊急復旧工事20-04
工事場所	10.36kp上り
施工状況	施工完了状況
被災復旧対応 舗装工事 資材施工完了	
	2024/01/14

R6.1.14撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在



緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）

## No.27亀裂・段差補修（完了）

