


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.5 ボーリング調査状況



No.34 ボーリング調査状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

2月26日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 ボーリング調査状況



R6.2.24撮影

No.35 砕石敷均し状況




R6.2.24撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

2月21日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.21 碎石敷均し状況



R6.2.19撮影

No.33 ボーリング調査状況



R6.2.19撮影