

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況


3月15日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No.2被災状況




緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 鋼矢板打設状況



R6.3.14撮影

No.17 不陸整正 大型土嚢設置状況




R6.3.14撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月13日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 鋼矢板打設状況



No.33 重機進入路造成状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月11日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.5 舗装・伐木撤去状況



R6.3.9撮影

No.33 重機進入路造成状況



R6.3.9撮影



No2被災状況




No33被災状況

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月8日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 舗装撤去状況



No.33 大規模崩落箇所整備状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月6日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No.2被災状況



No.18被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 試掘状況



R6.3.4撮影

No.18 ボーリング調査状況




R6.3.4撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月4日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 ボーリング調査状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

3月1日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No.18被災状況



No.33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 ボーリング調査状況



R6.2.29撮影

No.35 舗装版撤去・砕石状況



R6.2.29撮影


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No5被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.5 ボーリング調査状況



R6.2.26撮影

No.34 ボーリング調査状況




R6.2.27撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

2月26日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 ボーリング調査状況



No.35 砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

2月21日現在

横田IC～徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.21 碎石敷均し状況



R6.2.19撮影

No.33 ボーリング調査状況



R6.2.19撮影